

Cinducolor Fondo Sellador Antialcalino

Página: 1 de 2

Versión: 001

Revisión: 001

DESCRIPCIÓN Y USO

Es un producto formulado especialmente para sellar la alcalinidad en superficies de mampostería o concreto nuevo o usados, y en ambientes donde exista notable humedad. Es un producto libre de solventes y de bajo olor.

ESPECIFICACIONES

Propiedades	Unidad	Especificación	Método
Viscosidad Krebs Stormer (25 °C)	KU	75-85	COVENIN 684
Contenido de Material No Volátil	%	28-32	COVENIN 680
Tiempo de Secado (25 °C)	min	Al tacto: 30-60	COVENIN 690
	Min	Libre de Huella: 90	
	h	Para repintar: 4	
Brochabilidad	Visual	Aceptable	COVENIN 472
Acabado	Adim.	Mate	ASTM D-4449
Espesor por Película Húmedo	mils	2-3	COVENIN 765
Rendimiento Teórico (*) 1 mils de Espesor película seca	m ² /galón	40-45	COVENIN 2997

PRESENTACIÓN

- Galón Plástico (3,785 L).
- Cuñetes 4 Galones (15,14L).
- Color: Blanco Transparente.

ALMACENAMIENTO

- Debe almacenarse en áreas abiertas bajo techo o cerradas con adecuada ventilación, secas a temperatura ambiente.
- Almacenar en el envase original, correctamente tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Elaborado Por:
Coord. de Aseg de Calidad
Enyerbel Lugo

Revisado por:
Spte. Aseg. de la Calidad.
Felipe Delgado

Aprobado por:
Gerente de Operaciones
Franklin Armas

Fecha: 25/10/2021

Fecha: 25/10/2021

Fecha: 25/10/2021

Cinducolor Fondo Sellador Antialcalino

Página: 2 de 2

Versión: 001

Revisión: 001

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie a fondo la superficie a aplicar. • Remueva todo tipo de contaminación como aceite, grasa, polvo, etc. Esto garantizará una buena adhesión a la superficie. • Permita secar la superficie antes de aplicar el sellador. • Las superficies previamente pintadas deben estar libres de pintura vieja, suelta o desconchada.
APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones de aplicación: sobre superficies limpias y secas, libre de todo contaminante. • Método de aplicación: Brocha, cepillo de cerdas suaves, rodillo, pistola de aire.
REDUCCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • No requiere. Aplique tal como viene.
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Mezcle bien el producto antes de usarlo, para homogeneizarlo correctamente. • Utilice agua para la limpieza de los utensilios de aplicación. • Para un óptimo acabado del producto, los utensilios de aplicación deben encontrarse en buenas condiciones de uso. • No aplique sobre superficies húmedas o en tiempo lluvioso.

Elaborado Por: Coord. de Aseg de Calidad Enyerbel Lugo	Revisado por: Spte. Aseg. de la Calidad. Felipe Delgado	Aprobado por: Gerente de Operaciones Franklin Armas
Fecha: 25/10/2021	Fecha: 25/10/2021	Fecha: 25/10/2021